

บริษัท กลาสฟอรั่ม แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด	
	หมายเลขเอกสาร: W-PS-QF03
	ฉบับที่ 1 / แก้ไขครั้งที่ 0 / บังคับใช้ 01/08/2565
	หน้า 1/2
ชื่อเอกสาร: ขั้นตอนการจ้างงานผลิตภายนอก (การผลิตกระจก)	
ผู้จัดทำ: PSD: 	
ผู้อนุมัติ: PDU: คุณวิโรจน์ ตั้งปริมณฑล	

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างงาน จากผู้ส่งมอบช่วง ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้มีการควบคุมกระบวนการคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้


เอกสารอ้างอิง

P-PC-SC01	การจัดซื้อจัดจ้างผู้ส่งมอบช่วง	W-PS-QF01	การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
P-PC-EV01	การประเมินผู้ขายผลิตภัณฑ์	S-PS-QI01	คู่มือตรวจสอบคุณภาพหน่วยงานผลิต
P-PC-SS01	การคัดเลือกผู้ขายผลิตภัณฑ์	F-PS-QF01-08	ใบบันทึกตรวจงาน – ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

คำจำกัดความ

ผู้ส่งมอบช่วง หมายถึง ผู้ผลิตกระจก และผู้ส่งมอบกระจกแปรรูปที่บริษัทฯ ว่าจ้างเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการผลิตสินค้าตามที่กำหนด หรือส่งชื่อกระจกแปรรูปในกรณีบริษัทฯ กำหนดได้ หรือส่งชื่อกระจกแปรรูปในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตเองได้ เช่น กรณีผลิตภัณฑ์ กระจกขนาดใหญ่กว่าขนาดของบริษัทฯ ที่ทำการผลิต และอื่นๆ เป็นต้น

ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจัดซื้อ / พนักงาน QC / พนักงานจัดส่ง

Flow Chart แผนผังการไหล  <pre> graph TD A([1. การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ส่งมอบช่วง]) --> B[2. การควบคุมการจัดจ้าง ผู้ผลิตกระจก] B --> C{3. Inspection การตรวจสอบ} C -- NG --> B C -- OK --> D[4. Delivery to Warehouse ส่งมอบผลิตภัณฑ์] D --> E([5. ลูกค้า]) </pre>	Process การปฏิบัติ	Internal Std./ WI มาตรฐาน/ คู่มือ	Person Responsible ผู้ตรวจสอบ
	- หน่วยงานจัดซื้อ ทำการคัดเลือกผู้จัดจ้าง ในการผลิตส่งมอบช่วง ในการผลิตกระจก ที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (Glassform , TYK) - กระจกที่ทำการผลิต โดยผู้รับมอบช่วง ให้ควบคุมคุณภาพ (คู่มือตรวจสอบคุณภาพหน่วยงานผลิต) ตามบริษัทฯ (Glassform , TYK) กำหนด เมื่อผลิตแล้วผู้รับมอบช่วงต้อง - ส่งกระจกที่รับเข้ามา เพื่อทำการผลิตต่อ - ส่งกระจกที่รับเข้ามา เพื่อทำการตรวจสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้า - กระจกที่ผลิตแล้วเสร็จ (ผู้รับมอบช่วง) ส่งมอบให้ลูกค้า - กรณี บริษัทฯ (Glassform , TYK) เข้าไปตรวจสอบที่ บ.ผู้รับมอบช่วง - กรณี บริษัทฯ (Glassform , TYK) ไม่เข้าไปตรวจสอบ แต่ให้บริษัทผู้รับมอบช่วง ส่งรายการบันทึกการตรวจสอบให้บริษัทฯ รับทราบ - การตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรับมอบช่วง - กระจกที่ทำการรับเข้าเพื่อผลิตต่อ (ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต) - กระจกที่ทำการรับเข้า เพื่อตรวจสอบ ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า (ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป) - กระจกที่ผู้รับมอบช่วงผลิตเสร็จ แล้วส่งมอบให้ลูกค้า ในกรณีที่ข้อร้องเรียนจากลูกค้า แล้วผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ทำการक्रमผู้รับมอบช่วง เพื่อทำการผลิตใหม่และให้บริษัท (Glassform , TYK) ตรวจสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้า - ส่งมอบผลิตภัณฑ์เข้าคลังสินค้า เพื่อรอส่งมอบ - ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า	P-PC-SC01 การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ส่งมอบช่วง P-PC-SS01 การคัดเลือกผู้ขายผลิตภัณฑ์ P-PC-EV01 การประเมินผู้ขายผลิตภัณฑ์ P-PC-SC01 การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ส่งมอบช่วง S-PS-QI01 : คู่มือตรวจสอบคุณภาพหน่วยงานผลิต P-PS-QI01 : การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต P-PS-QF01 : ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป P-PS-QN01 : ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด S-PS-QI01 : คู่มือตรวจสอบคุณภาพหน่วยงานผลิต F-PS-QF01-08 ใบบันทึกตรวจงาน – ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป F-PS-QD09 : ใบรายงานการตรวจสอบกระจก Claim F-PS-QN04 ใบแจ้งแก้ไขผลิตภัณฑ์ F-PD-PD04 ใบส่งมอบสินค้า F-SL-CT06 ใบส่งสินค้า	พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ผู้รับจ้างช่วง ผลิตกระจก พนักงาน QC. (Glassform , TYK) พนักงานคลังสินค้า พนักงานจัดส่ง